

8. Las fotos 38 a 45 corresponden a cinco sumideros ubicados sobre las calles Uriburu (3) esquina Bermejo (2).


Adjuntamos también un plano de la zona analizada con indicación de las esquinas fotografiadas.

Por la presente solicitamos la limpieza y desobstrucción de los sumideros detallados más arriba, así como de los conductos secundarios y troncales en los cuales desaguan.

Hemos observado también algunos montículos de basura y escombros en varias de las calles cercanas a las esquinas detalladas en los puntos anteriores. Solicitamos la recolección de estos residuos en forma regular a efectos de que los trabajos de limpieza de los sumideros se puedan mantener en el tiempo.

Agradeceremos hacer llegar por su intermedio esta nota a la Secretaria de Obras Públicas de la MGSM, a efectos de implementar los trabajos solicitados.

Sin otro particular, agradecemos su gestión y aprovechamos la oportunidad para saludarlo cordialmente.



Roberto Suarez
DNI 10562684



Marta Tangorra
DNI 10868029

Recibido.
Jessica Veron Carrion
21 de Enero de 2015.

- cc: Comisión Comunal de Seguimiento y Propuesta Hidráulica del partido de Vicente López.
cc: Arq. Sergio Botello – Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
cc: Arq. Mariano Botto - Subsecretario de Obras Públicas