

En primer lugar la documentación entregada no es suficiente para realizar una evaluación técnica ya que no permite determinar los alcances y beneficios de las obras proyectadas ni cumple los requisitos mínimos que conforman un proyecto licitatorio ejecutivo.

La memoria de cálculo hidráulico que fundamenta las características del cuenco está desarrollada en menos de una carilla, no se incluye la descripción de la metodología de cálculo utilizada para determinar características del funcionamiento, dimensiones y localización de los reservorios.

No se encuentra en la documentación entregada ningún elemento técnico que sustente las afirmaciones respecto a la reducción de agua en calle para los escenarios vinculados con 2 y 10 años de recurrencia.

La documentación gráfica no es completa, no se incluyen memoria de cálculo hidráulico, análisis de precios, cómputos y presupuestos.

El muro perimetral proyectado (sobreelevado 50 cm respecto al nivel del terreno) va a modificar el escurrimiento superficial del agua y además va a impedir que el agua superficial ingrese al reservorio.

Cualquier duda, nos avisan!!!!

Un beso a todos

Eva y Mati

Se certificó que el correo no contiene virus.

Comprobada por AVG - www.avg.es

Versión: 2012.0.2247 / Base de datos de virus: 3722/6906 - Fecha de la versión: 28/04/2014

